

5.11.2003

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 1/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Ranska) CN 2003-406(A)**Eurocopter. Noususauvan lukko**

Koskee: Niitä helikoptereita AS350B/BA/BB/B1/B2/B3/D, joihin on asennettu noususauvan lukko osanumeroltaan 350A77.1309.xx ja 350.A27.3155.20.

Voimaantulo: 19.11.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta noususauvan lukon kuluma 50 lentotunnin kuluessa mittaamalla pituus "C" Eurocopter AS350 Alert Service Bulletinin ASB nro. 67.00.27 kohdan 2.B.2 ohjeiden mukaisesti.
- B. Jos "C" on
1. yli 0,7 mm, ei lisätoimenpiteitä vaadita;
 2. 0,7 – 0,5 mm, niin vaihda lukko uuteen tai käännä sitä 180° seuraavan 100 lentotunnin kuluessa ASB:n kohdan 2.B.3 ohjeiden mukaisesti;
 3. pienempi kuin 0,5 mm, niin niin vaihda lukko uuteen tai käännä sitä 180° ennen seuraavaa lentoa ASB:n kohdan 2.B.3 ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä suunnittelumaan lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.gsac.fr tai Bureau Veritas - Aéronautique Espace, Base de donnée et Publications techniques, BP 55, 31702 Blagnac Cedex, Ranska, puhelin: +33 (5) 61167261, faksi: +33 (5) 61167285.