

17.11.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 1/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Saksa) D-2003-231R3**Grob. Lentonopeuksien rajoittaminen**

Koskee: Purjelentokoneita Grob G 103 Twin Astir, sarjanumeroita 3000 - 3291 ja G 103 Twin Astir Trainer, sarjanumeroita 3088 - 3291 (joissa on "T")

Voimaantulo: 17.11.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Muuta etu- ja takaohjaamon nopeusmittarin punaisia värimerkintöjä, kiinnitä etu- ja takaohjaamon sivuseinässä olevien rajoituskilpien päälle uudet ja korjaa lentokäsikirjaa ja huoltokäsikirjaa ennen seuraavaa lentoa Grob Service Bulletinin MSB315-64/3 ohjeiden mukaisesti. Tällä muutoksella suurin sallittu nopeus V_{NE} palautetaan 250 km/h:iin.
- B. *G 103 Twin Astir, sarjanumero 3073 ja suuremmat sekä G 103 Twin Astir Trainer, sarjanumero 3088-T-2 ja suuremmat:* Jos purjekone on varustettu taitolentoa varten TM315-08 ohjeiden mukaisesti, niin poista ennen seuraavaa lentoa kilpi "ACRO" ohjaamon vasemmasta seinästä ja taitolentoa koskeva liite lentokäsikirjasta Alert Service Bulletinin ASB315-64/2 ohjeiden mukaisesti, ellei jo ole poistettu. ASB315-64/2:n mukainen taitolentokielto pysyy voimassa.

Lentokelpoisuusmääräys D-2003-231R3 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen LTA2003-231/2. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa lentokelpoisuustiedotteen T5008/03.

Tehty toimenpide sekä suunnittelumaan lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä purjelentokoneen matkapäiväkirjaan

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.lba.de/englisch/technical/ads/ads.htm tai Firma Eisenschmidt GmbH, Postfach 110761, D-60042 Frankfurt/Main, Saksa, puhelin: +49 (69) 671392, faksi: +49 (69) 671892.