

23.4.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Ranska) F- 2002-371-010R1**Eurocopter. Ohjaussauvan johtopunos.**

Koskee: Niitä helikoptereita EC120, joiden valmistusnumero on pienempi kuin 1323.

Voimaantulo: 8.5.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Kiinnitä ohjaussauvan juuressa oleva johtopunos 10 lentotunnin kuluessa tilapäisesti Eurocopter EC 120 Alert Service Bulltinin nro. 67A008 (ASB) kohdan 2.B.2.a tai pysyvästi kohdan 2.B.2.b ohjeiden mukaisesti.
- B. Jos punos kiinnitettiin vain tilapäisesti edellisen kohdan A mukaisesti, niin kiinnitä se 500 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 8.5.2005 pysyvästi ASB:n kohdan 2.B.2.b ohjeiden mukaisesti.

Lentokelpoisuusmääräys F-2002-371-010R1 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen CN2002-371-010 ja suomalaisen lentokelpoisuusmääräyksen M2983/02.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.gsac.fr tai Bureau Veritas - Aéronautique Espace, Base de donnée et Publications techniques, BP 55, 31702 Blagnac Cedex, Ranska, puhelin: +33 (5) 61167261, faksi: +33 (5) 61167285.