

15.7.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Saksa) D- 2004-350**DG Flugzeugbau. Rikastimen venttiilin tarkastus**

Koskee: Moottoripurjelentokoneita DG-800B, sarjanumero 8-321 ja pienemmät (Solo- ja Mid West-moottorit); DG-500M, kaikki sarjanumerot; DG-500MB, sarjanumero 5E243 ja pienemmät.

Voimaantulo: 22.7.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta aina ennen päivän ensimmäistä lentoa, kunnes kohdan C mukaiset toimenpiteet on tehty, DG Flugzeugbau Technical Noten nro 873/31, 843/23 (TN) ohjeen 1 mukaisesti, onko rikastimen venttiilin messinkiosa kiinni venttiilissä. Jos messinkiosa on irti, tee kohdan C mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa moottorilentoa.
- B. Korjaa rikastimen venttiiliä TN:n ohjeen 2 mukaisesti viimeistään 31.12.2004.
- C. Jos tarpeellista, niin asenna uusi rikastimen venttiili tai lähetä moottoripurjekoneeseen asennettu venttiili DG-Flugzeugbaulle korjattavaksi ennen seuraavaa moottorilentoa. Tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen venttiilin asentamista paikoilleen.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä moottoripurjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.lba.de/englisch/technical/ads/ads.htm tai Firma Eisenschmidt GmbH, Postfach 110761, D-60042 Frankfurt/Main, Saksa, puhelin: +49 (69) 671392, faksi: +49 (69) 671892.