

10.11.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Englanti) G- 2004-0026**Cameron Balloons. Polttimon jalustan tarkastus**

Koskee: Kaikkia kuumailmapalloihin asennettuja Cameron Shadow/Shadow Stealth-Triple- ja- Quad sekä Stratus-Triple ja Quad-polttimia.

Voimaantulo: 10.11.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tarkasta polttimon jalusta ennen seuraavaa lentoa Cameron Balloons Ltd Service Bulletinin nro 13 issue A (SB) ohjeiden mukaisesti. Vaihda murtuneet osat ennen seuraava lentoa SB:n ohjeid enmukaisesti tarkastettuihin.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen matkapäiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.caa.co.uk/publications/publicationdetails.asp?id=216 tai Documedia Solutions (UK) Ltd, 37 Windsor Street, Cheltenham, Glos. GL52 2DG, Englanti.