

22.12.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Kanada) CF- 2004-25**Bell Helicopter Textron. Pyrstöroottorin lapojen tarkastus**

Koskee: Niitä helikoptereita Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) 206A, 206B ja 206L, joiden pyrstöroottorin lapojen osanumero on 206-016-201-131 ja sarjanumero CS-4820:sta CS-4845:een.

Ellei näitä lapoja ole asennettu helikopteriin, suosittelee Lentoturvallisuushallinto, että siitä tehdään merkintä teknilliseen päiväkirjaan.

Voimaantulo: 22.12.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko helikopteriin asennettu kohdan **C** taulukon mukaisen Alert Service Bulletinin (ASB) tai Kanadan viranomaisen hyväksymän uudemman revision kohdassa "Blades Affected" lueteltu pyrstöroottorin lapa. Jos tällainen lapa on asennettu, niin merkitse sen osa- ja sarjanumero helikopterin teknilliseen kirjanpitoon. Ellei lapaa ole asennettu, merkitse teknillisen kirjanpitoon, ettei helikopteriin ole asennettu lentokelpoisuusmääräyksen mukaisia lapoja.
- B.** Tarkasta ASB:ssä luetellut lavat ASB:n osan I ohjeiden mukaisesti päivittäin, kunnes ne on vaihdettu.
- C.** Vaihda kaikki ASB:ssä luetellut lavat 100 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 31.1.2005 ASB:n osan II ohjeiden mukaisesti.

Helikopterityyppi	Alert Service Bulletin
206A/B	206-04-101
206L	206L-04-131

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.tc.gc.ca/civilaviation/certification/continuing/ad.htm tai Canada Communication Group – Publishing, Ottawa, K1A 0S9, Kanada, puhelin: +1 819564802, faksi: +1 8199941498.