

15.2.2005

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Ranska) F- 2005-034**EADS Socata. Trimmin käyttimen voitelu**

Koskee: Lentokoneita TBM700, sarjanumeroita 1 – 32, 34, 36 – 69, 71 – 76, 79, 81 -92, 96 – 98, 101, 102, 107 – 109, 112 – 114, 116, 118 – 124, 126 – 130, 132 – 135, 137, 138, 140 – 145, 148 – 155, 157, 158, 161 – 268 ja 270 – 304.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Voitele korkeusperäsimen trimmilaipan käytin 25 lentotunnin kuluessa laskettuna 16.2.2005:stä tai seuraavassa huollossa, kumpi tulee ensin mutta kuitenkin viimeistään 15.4.2005 EADS Socata Service Bulletinin nro SB 70-124 Revision 1ohjeiden mukaisesti, ellei jo ole voideltu aikaisemmin.

Lentokelpoisuusmääräys F-2005-034 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen F-2004-190. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5093/04.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.gsac.fr tai Bureau Veritas - Aéronautique Espace, Base de donnée et Publications techniques, BP 55, 31702 Blagnac Cedex, Ranska; puhelin: : +33(5)61167261, faksi: +33(5)61167285