

22.4.2005

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA 2005-0013

AB “Sportinè aviacija”. Käsikirjojen sivujen vaihto

Koskee: Purjelentokoneita AB “Sportinè aviacija” LAK-19, sarjanumero 002 ja 003 (lukuun ottamatta SB nro 019.4.00.002:n kohtaa 5.2.2 ja 5.2.4) sekä sarjanumero 004 ja suuremmat (lukuun ottamatta SB nro 019.4.00.002:n kohtaa 5.2.1).

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Vaihda purjelentokoneiden lentokäsikirjan ja huolto-ohjekirjan sivuja uusiin ja ohjaamon datakilpi uuteen viimeistään 31.5.2005 AB “Sportinè aviacija” Service Bulletinin nro 019.4.00.002 ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA:n lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.easa.eu.int tai European Aviation Safety Agency, Postfach 101253, D-50452 KÖLN, SAKSA.