

2.6.2005

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD 2005-10-13**Rolls-Royce Corporation. Turbiinin energianabsorptiorengas.**

Koskee: Niitä turbiinimoottoreita Rolls-Royce Corporation (RRC) (entinen Allison Engine Company) 250-B17B, -B17C, -B17D, -B17E, -C20, -C20B, -C20F, -C20J, -C20S ja -C20W, joihin ei ole asennettu turbiinin energianabsorptio rengasta, RRC:n osanumero 23035175 tai vastaava Yhdysvallan ilmailuviranomaisen hyväksymä rengas.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Asenna ensimmäisen asteen turbiinipyörän tasoon turbiinin energianabsorptiorengas, RRC:n osanumero 23035175 RRC Alert Commercial Engine Bulletinin nro CEB-A-1255 Revision 4 kohdan 1.M, 2.A ja 2.B ohjeiden mukaisesti. Tee toimenpide 22.6.2005 jälkeen, kun kaasuntuottajan turbiiniekko seuraavan kerran irrotetaan tai 1750 lentotunnin kuluessa viimeisestä peruskorjauksesta, uudesta, viimeisestä suuresta huollosta tai kuumen pään tarkastuksesta, mikä tulee ensin mutta joka tapauksessa viimeistään 31.10.2011.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:

www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet tai

Federal Aviation Administration, Department of Transport, 800, Independence Avenue, SW, Washington DC, 20591, USA, faksi +14059544104.