

18.7.2005

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD 2005-13-10

Cessna Aircraft Company. Lämpölaukaisimien vaihto.

Koskee: Seuraavia Cessna-merkkisiä lentokoneita.

Tyyppi	Sarjanumerot
172R	17281186 - 17281232
172S	172S9476 – 172S9689 ja 172S9691 – 172S9770
182T	18281242 – 18281502, 18281506 ja 18281507
T182T	T18208212 – T18208357
206H	20608195 – 20608223, 20608225 ja 20608226
T206H	T20608410 – T20608475, T20608477 – T20608501, T20608503 ja T20608506

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 9.9.2005 mennessä Cessna Service Bulletinin nro SB05-24-01 ohjeiden mukaisesti, onko sähköpääkytkentärasiaan MC01-3A I.C.9 (osanumero S3100-297) tai MC01-3A.I.C.10 (osanumero S3100-344) asennettu muita kuin vaatimusten mukaisia 40 amperin lämpölaukaisimia. Jos virheellisiä lämpölaukaisimia on asennettu, vaihda ne ennen seuraava lentoa 40 amperin lämpölaukaisimiin.
- B.** 9.8.2005 jälkeen sähköpääkytkentärasiaan MC01-3A I.C.9 (osanumero S3100-297) ja MC01-3A.I.C.10 (osanumero S3100-344) saa asentaa vain 40 amperin lämpölaukaisimia.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:

www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet tai
 Federal Aviation Administration, Department of Transport, 800, Independence Avenue, SW, Washington DC, 20591, USA, faksi +14059544104.