

16.9.2005

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD 2005-18-20**Goodrich De-icing and Speciality S. Jäänpoistokumit**

Koskee: Goodrich De-icing and Speciality Systems ”FASTprop”-merkkisiä potkurin jäänpoistokumeja osanumeroltaan P4E1188, P4E1601, P4E2200, P4E2271-10, P4E2575-7, P4E2575-10, P4E2598-10, P5855BSW, P6199SW, P6592SW, P6662SW ja P6975-11.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta potkurin jäänpoistokumit 10 lentotunnin kuluessa laskettuna 14.10.2005:stä Goodrich De-icing and Speciality Systems Alert Service Bulletinin nro 30-60-00-1 (15.11.2004) (ASB) Accomplishment Instructions-osan kohtien 2.A(3) - 2.A(5) ohjeiden mukaisesti. Korjaa jäänpoistokumi tai vaihda se uuteen tarkastustuloksen perusteella.
- B.** Tarkasta jäänpoistokumit silmämääräisesti päivittäin kohdan **A** tarkastuksen jälkeen. Tarkastuksen saa tehdä lentokoneen ohjaaja päivän ensimmäisen lentoa edeltävän tarkastuksen yhteydessä; muulloin vähintään lupakirjamekaanikko.
- Ellei jäänpoistokumi läpäise silmämääräistä tarkastusta, niin tarkasta, korjaa tai vaihda se ennen lentotoiminnan jatkamista ASB:n Accomplishment Instructions-osan kohdan 2.A(2) ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:

www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet tai Federal Aviation Administration, Department of Transport, 800, Independence Avenue, SW, Washington DC, 20591, USA, faksi +14059544104.