

5.10.2005

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD 2005-19-20

The New Piper Aircraft. Polttoainejärjestelmän liitokset

Koskee: Niitä lentokoneita Piper PA-28-160, PA-28-161, PA-28-180 ja PA-28-181, joiden sarjanumero on 28-671:stä 28-5859 , 28-7105001:stä 28-7505261 , 28-7690001:stä 28-8590001 ja suuremmat ja joihin on asennettu Peterson Aviation, Inc lisätyyppihyväksymistodistuksen (STC) nro SA2660CE mukainen asennussarja 20.4.1998:n ja 1.4.2005:n välisenä aikana ja joihin on sen lisäksi tehty Peterson Aviation, Inc:in Service Bulletinin SB98-1 mukaiset toimenpiteet. Asennussarja mahdollistaa autobensiinin käytön näissä lentokoneissa.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Korjaa polttoainejärjestelmän liitoksia seuraavassa 100 tunnin huollossa tai vuositarkastuksessa, kumpi tulee ensin laskettuna 4.12.2005:stä Petersen Aviation, Inc. Service Bulletinin PA-28-160, -161, -180, -181 Bulletin No. SB 05-2 (päivätty 12.4.2005) ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa. Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:

www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet tai Federal Aviation Administration, Department of Transport, 800, Independence Avenue, SW, Washington DC, 20591, USA, faksi +14059544104.