

30.6.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD 2006-13-06

Rolls-Royce Corporation. Kaasunkehittimen sidepultin vaihto

Koskee: Niitä Rolls-Royce Corporationin (entinen Allison Engine Company, Allison Gas Turbine Division ja Detroit Diesel Allison) turbiinimoottoreita 250-B17, -B17B, -B17C, -B17D, -B17E, -B17F, -B17F/1, -B17F/2, 250-C18, -C20, -C20B, -C20F, -C20J, -C20R, -C20R/1- C20R/2, -C20R/4, -C20S ja C20W, joiden kaasunkehittimen sidepultin osanumero on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Pultin valmistaja	Pultin osanumero
EXTEX Ltd. (EXTEX)	A23008020 & E23008020
Rolls-Royce Corporation (RRC)	23008020, 6843388 & 6876991
Superior Air Parts, Inc. (SAP)	A23008020
Pacific Sky Supply Inc	23008020P

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Vaihda kaasunkehittimen sidepultit sellaisiin, joiden osanumeroa ei ole lueteltu yllä olevassa taulukossa, kun ne seuraavan kerran jostain syystä irrotetaan mutta kuitenkin viimeistään 31.10.2011.

Sellaisia sidepultteja, joiden osanumero on lueteltu yllä olevassa taulukossa, ei 26.7.2006 jälkeen saa asentaa RRC 250-B- ja 250-C-sarjan turbiinimoottoreihin.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:

[www.airweb.faa.gov/Regulatory and Guidance Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet](http://www.airweb.faa.gov/Regulatory%20and%20Guidance%20Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet) tai Federal Aviation Administration, Department of Transport, 800, Independence Avenue, SW, Washington DC, 20591, USA, faksi +14059544104.