

22.9.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA -2006-0281

Extra Flugzeugs- und Vertriebs -GmbH. Pituusjäykisteet

Koskee: Kaikkia EA 300-sarjan lentokoneita

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee seuraavat toimenpiteet Extra Service Bulletinissa SB-300-2-95 Issue F (SB) määriteltynä ajankohtina, ellei ole tehty jo aikaisemmin.

A. Huolto ja tarkastukset:

Noudata SB:n osan I ohjeita. Katso mallit ja sarjanumerot bulletinin sivulta 1.

B. Muutostyöt ja vahvistukset:

Noudata SB:n osan II ohjeita. Katso mallit ja sarjanumerot bulletinin sivulta 1.

C. Perärungon vääntöjäykkyyden kasvattaminen ja lisävahvikkeiden asentaminen:

Tämä koskee mallia EA 300/S ja tiettyjä mallin EA 300/L sarjanumeroita.

Noudata SB:n osan III ohjeita.

Toimenpide on pakollinen niille mallin EA 300/L sarjanumeroille, jotka on lueteltu SB:n EA 300/L-osion kohdassa c) ja d) ja suositeltavaa niille mallin EA 300/L sarjanumeroille, jotka on lueteltu osion kohdassa a) ja b).

Lentokelpoisuusmääräys EASA-2006-0281 korvaa suomalaisen lentokelpoisuusmääräyksen M3025/02.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.