

21.12.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA -2006-0371

Agusta S.p.a. Pääroottorin pulttien vaihto.

Koskee: Niitä helikoptereita 206A ja 206B, joihin on asennettu on pääroottorin pultteja osanumeroltaan 206-010-169-1/-3 ja 206-011-122-3.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Jos pääroottorin navan käyntiaika 18.12.2006 on alle 1200 lentotuntia eikä pultteja osanumeroltaan 206-010-169-001/-003 ja 206-011-122-003 ole koskaan vaihdettu, vaihda pultit uusiin, joiden osanumero on 206-011-260-103, kun pääroottorin napa saavuttaa 1200 lentotuntia mutta kuitenkin viimeistään 25.1.2007 Agusta Bollettino Tecnicon nro 206-241 ohjeiden mukaisesti.
- B.** Jos pääroottorin navan käyntiaika 18.12.2006 on alle 1200 lentotuntia ja pultit osanumeroltaan 206-010-169-001/-003 ja 206-011-122-003 on vaihdettu, tai jos pääroottorin navan käyntiaika on 1200 lentotuntia tai enemmän, vaihda pultit uusiin, joiden osanumero on 206-011-260-103 kymmenen lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 25.1.2007 Agusta Bollettino tecnicon nro 206-241 ohjeiden mukaisesti.
- Huomautus: Jos pystyt päättelemään, että pulttien 206-010-169-1/-3 ja 206-011-122-3 käyntiaika on alle 1200 lentotuntia, niin ne voi vaihtaa uusiin pultteihin 206-011-260-103, kun niiden käyntiaika saavuttaa 1200 lentotuntia mutta kuitenkin viimeistään 25.1.2007.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.