

8.8.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2007-0212

Aircraft Industries. Ohjainjärjestelmän tarkastus

Koskee: Kaikkia Aircraft Industries a.s. (entinen Strjirny prvni petiletky n., LET n.p ja LET a.s.) purjelentokoneita L13 ja L13A Blanik.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee nämä toimenpiteet seuraavassa 21.8.2007 jälkeen tapahtuvassa A-huollossa tai viimeistään 21.11.2007, kumpi tulee ensin.

1. Tarkasta ohjaussauvojen yhdysputki (varaosakirjassa "bridge of controls") ohjaussauvojen kiinnityskohtien ympäriltä Aircraft Industries a.s. Mandatory Service Bulletinin nro L13/105a (MB) kohdan A ohjeiden mukaisesti. Jos murtumia löytyy, niin vaihda yhdysputki uuteen ennen seuraavaa lentoa MB:n ohjeiden mukaisesti.
2. Päivitä purjelentokoneen huolto-ohjekirjaa Aircraft Industries Documentation Bulletinin (DB) nro L13/009d (L13-purjelentokoneet), DB nro L1/010d (ne L13-purjelentokoneet, joita huolletaan ilman peruskorjausta) ja DB nro L13/011d (L13A-purjelentokoneet) mukaisesti niin, että yhdysputken toistuva tarkastus sisällytetään siihen.
Päivitä vastaavasti purjelentokoneen huolto-ohjelmaa.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.