

24.9.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2007-0256

Pacific Scientific Company. Turvavöiden lukko

Koskee: Kaikkia Pacific Scientific Companyn valmistamia turvavöitä, joissa on pyörivällä liikkeellä avattava lukko.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee seuraavat toimenpiteet Pacific Scientific SB25-1111432 (päivätty 22.5.2007) ohjeiden mukaisesti.

- A.** Tarkasta viimeistään 2.11.2007 turvavöiden pyörivällä liikkeellä avattavien lukkojen osanumero. Jos osanumero on 1111430-XX tai 1111475-XX (käytetään turvavöissä osanumero 2000029-01, 2000029-03, 2000029-101, 2000029-121, 2000067-01, 2000115-101 ja 2000115-121) ja ne on valmistettu marraskuun 2004 ja toukokuun 2007 välisenä aikana, niin tarkasta lukkojen kunto.
- B.** Jos lukko on murtunut, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa lentokelpoiseen tai merkitse istuin ”ei käytössä”.
- C.** Toista lukkojen tarkastus ennen jokaista lentoa 2.4.2008 asti, ja vaihda ne ennen lentotoiminnan jatkamista lentokelpoiseen, jos niissä on merkkejä alkavasta murtumasta tai merkitse istuin ”ei käytössä”. Vaihda kohdassa **A** luetellut lukot viimeistään 2.4.2008 lentokelpoiseen lukkoihin.
- D.** Ilma-aluksiin ei 2.4.2008 jälkeen saa asentaa sellaisia marraskuun 2004 ja toukokuun 2007 välisenä aikana valmistettuja turvavöiden lukkoja, joiden osanumero on 1111430-XX tai 1111475-XX, tai sellaisia turvavöitä, jotka on varustettu näillä lukoilla.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.