

20.3.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Ruotsi) SAD 1-201

FOLA Airsafe. Pelastusliivien pussi

Koskee: Kaikkia FOLA Airsafe-pelastusliivejä A-190 ja A-290.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tarkasta pelastusliivien pussin vetoketju viimeistään 1.6.2008 FOLA Airsafe Service Bulletinin 9-387 rev. A ja Teknisk rapport 9-386 Revision C ohjeiden mukaisesti ja palauta tarvittaessa valmistajalle korjattavaksi.

Ohjeen voi noutaa osoitteesta <http://www.airsafe.se/> tai Airsafe Sweden AB / Fola Airsafe, Mellangården 3 S-194 51 Upplands Väsby, Ruotsi, puhelin: +46 08 590112 60 / 61.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:

http://www.luftfartsstyrelsen.se/templates/LS_InfoSida_70_30___35889.aspx tai Luftfartsstyrelsen, SE-60173 NORRKÖPING, Ruotsi, puhelin: +46 11 4152100, faksi: +46 11 4152250, sähköposti: luftfartsstyrelsen@luftfartsstyrelsen.se.