

12.5.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

## **Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2008-0078**

### **SMA. Moottorin imuilmaletkujen tarkastus**

**Koskee:** Niitä lentokoneita Cessna 182M, 182N, 182P, 182Q, 182R ja Reims Cessna F182P ja F182Q, joihin on tehty lisätyyppihyväksymistodistuksen EASA.A.S.00774 mukainen muutostyö (moottorin Société de Motorisations Aéronautiques SMA SR305-230 asennus).

### **Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

**Huomautus:** *Service Bulletinin SMA SB-C182-75-002 (alkuperäinen laitos) tai Revision 1 mukaiset toimenpiteet eivät täytä lentokelpoisuusmääräyksen vaatimuksia.*

- A.** Tarkasta moottorin imuilmaletkut ja letkujen kiristimet 22.5.2008 mennessä tai kun STC EASA.A.S.00774 mukainen muutostyö on tehty, kumpi tulee myöhemmin, ja sen jälkeen 50 lentotunnin välein SMA SB-C182-75-002 Revision 2 ohjeiden mukaisesti.
- B.** Jos havaitset kohdan **A** mukaisessa tarkastuksessa vikoja tai vaurioita, niin tee SMA SB-C182-75-002 Revision 2 mukaiset korjaavat toimenpiteet ja vaihda vaurioituneet letkut ja kiristimet uusiin ennen seuraavaa lentoa.
- C.** Osien vaihto ei lopeta lentokelpoisuusmääräyksen vaatimia toistuvia tarkastuksia.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.