

18.02.2009

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2008-0134R1

TURBOMÉCA. P3 ilmaputken tarkastus

Koskee: Turbiinimoottoreita ARRIUS 2F, kaikkia sarjanumeroita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee 100 lentotunnin aikana 31.7.2008 jälkeen Turbomeca Mandatory Service Bulletin N° 319 75 4810 (SB) mukaiset toimenpiteet.

- A. Tarkasta P3 ilmaputken ensimmäinen osa, osanumero 0319719180, ja oikeanpuolinen takaväliseinä, osanumero 0319998240.
- B. Tarkasta vällys P3 ilmaputken ensimmäisen osan ja oikeanpuoleisen takaväliseinän välissä.
- C. Vaihda P3 ilmaputken ensimmäinen osa, jos siinä ilmeni vaurioita A kohdan tarkastuksessa.
- D. Säädä P3 ilmaputken ensimmäistä osaa, jos B kohdan tarkastuksessa vällys ei ollut oikea.
- E. Vaihda oikeanpuoleinen takaseinä, jos siinä ilmeni vaurioita A kohdan tarkastuksessa.

Sen jälkeen, kun SB:n mukaiset toimenpiteet on tehty ensimmäisen kerran, saattaa vällys P3 ilmaputken ensimmäisen osan ja oikeanpuoleisen takaväliseinän välissä olla silti liian pieni. Tarkasta vällys tällöin 100 lentotunnin (FH) välein.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2008-0134R1 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2008-0134. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5345/08.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.