
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2010-0274-E

Aircraft Industries, a.s. Korkeusvakaimen kiinnityskorvake

Koskee: Kaikkia purjelentokoneita L 23 SUPER-BLANÍK.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa korkeusperäsimen takakiinnityskorvake Aircraft Industries a.s. Mandatory Bulletinin nro L23/053a ohjeiden mukaisesti.
- B. Jos kohdan A tarkastuksessa korvakkeesta löytyy murtuma, vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa Aircraft Industries a.s. Information Bulletinin L23/054b ohjeiden mukaisesti.
- C. Lähetä vaurioitunut korvake 10 vuorokauden kuluessa vaihdosta Aircraft Industries, a.s.:lle liittäen mukaan Aircraft Industries a.s. Mandatory Bulletinin nro L23/053a:ssa pyydytetyt tiedot.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.