

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Uusi-Seelanti) DCA/R2000/41**Alpha Aviation. Ilmasuodattimen tarkastus**

Koskee: Lentokoneita Alpha Aviation (entinen Robin) R2000-sarja, valmistusnumerot 001 – 378, ja HR200-sarja, kaikki valmistusnumerot.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta ilmasuodatin osanumeroltaan 57.34.00.010 Alpha Aviation Service Bulletinin AA-SB-71-006 (päivätty toukokuussa 2012 tai myöhemmin hyväksytty revisio) ohjeiden mukaisesti 25 lentotunnin kuluessa laskettuna 11.6.2012:sta tai 11.7.2012 mennessä, kumpi tulee ensin. Ellei suodatinta ole vahvistettu metalliverkolla, niin vaihda se lentokelpoiseen ennen seuraavaa lentoa.
- B. Lentokoneisiin ei 11.6.2012 jälkeen asentaakaan ilmasuodattimia osanumeroltaan 57.34.00.010, elleivät ne täytä SB AA-SB-71-006:n vaatimuksia.

Tehty toimenpide sekä lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.