
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0174

Diamond Aircraft Industries. Päälaskutelineen joustintuet

Koskee: Kaikkia lentokoneita DA 42, DA 42 NG, DA 42 M ja DA 42 M-NG.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Modifioi päälaskutelineen joustintukia, osanumero D60-3277-10-00 seuraavan 200 lentotunnin kuluessa laskettuna 18.9.2012:sta mutta kuitenkin viimeistään 18.9.2013 DAI MSB 42-095 / MSB 42NG-026 ohjeiden mukaisesti tai vaihda ne uusiin, joiden osanumero on D60-3277-10-00_01.
- B. Lentokoneen modifioiminen ohjeen DAI RSB 42-089 / RSB 42NG-017 tai myöhemmän muutoksen mukaisesti täyttää kohdan A vaatimukset.
- C. Sen jälkeen, kun lentokonetta on modifioitu kohdan A tai B mukaisesti, siihen ei saa asentaa joustintukea osanumero D60-3277-10-00, ellei sitä ole modifioitu DAI MSB 42-095 / MSB 42NG-026 tai DAI RSB 42-089 / RSB 42NG-017 ohjeiden mukaisesti.
- D. Jos päälaskutelineen molempien joustintuen osanumero on D60-3277-10-00_01, lentokoneeseen ei 18.9.2012 jälkeen saa asentaa joustintukea, jonka osanumero on D60-3277-10-00, ellei sitä ole modifioitu DAI MSB 42-095 / MSB 42NG-026 tai DAI RSB 42-089 / RSB 42NG-017 ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.