
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0181

Grob Aircraft AG. Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus

Koskee: Kaikkia moottoripurjelentokoneita Grob G 109 ja Grob G 109 B.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta sivuvakaimessa oleva korkeusperäsimen työntötanko 25 lentotunnin kuluessa laskettuna 21.9.2012:sta mutta kuitenkin viimeistään 20.11.2012 Grob Service Bulletinin MSB817-64 ohjeiden mukaisesti. Toista tarkastus sen jälkeen viiden vuoden välein.
- B. Jos kohdan A tarkastuksessa korkeusperäsimen työntötanko todetaan murtuneeksi tai syöpyneeksi, vaihda se ennen seuraavaa lentoa lentokelpoiseen MSB817-64 ohjeiden mukaisesti.
- C. Jos kohdan A tarkastuksessa korkeusperäsimen työntötangossa havaitaan vain vähäistä syöpymää, puhdista työntötangon pinta ennen seuraavaa lentoa ja levitä sille syöpymänestoaainetta MSB817-64 ohjeiden mukaisesti.
- D. Lisää viimeistään 21.10.2012 Grob G 109 moottoripurjelentokoneen huoltokäsikirjaan kaikki siihen tehdyt muutokset MSB17-64 mukaisesti ja noudata sen jälkeen näin muutettuja huolto-ohjeita.
- E. Kohdan A ja D mukaisten vaatimusten täyttäminen voidaan osoittaa seuraavasti:
 - 1. Muuta moottoripurjelentokoneen hyväksyttyä huolto-ohjelmaa seuraavasti:

Lisää kohdan A ja D mukaiset huoltovaatimukset huolto-ohjelmaan ja
 - 2. Noudata kohdassa E.1 kuvattua huolto-ohjelmaa.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.