
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0202

Reims Aviation Industries. Nokkatelineen kiinnityskorvake

Koskee: Kaikkia lentokoneita F 406.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta nokkatelineen kiinnityskorvakkeen, osanumero 6013119-1 valmistusmateriaali 25 lentotunnin tai 30 päivän kuluessa laskettuna 8.10.2012:sta, kumpi tulee ensin, Reims Aviation Industries Service Bulletinin (SB) No F406-74 ohjeiden mukaisesti. Alumiiniset korvakkeet on vaihdettava ennen lentotoiminnan jatkamista lentokelpoiisiin teräksisiin korvakkeisiin SB No F406-74 ohjeiden mukaisesti.
- B. Lentokoneisiin saa 8.10.2012 lähtien asentaa vain sellaisia nokkatelineen kiinnityskorvakkeita osanumeroltaan 6013119-1, joiden on varmistettu olevan valmistettu teräksestä. Ohjeena voi käyttää edellä mainittua Service Bulletinia.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.